

愛媛県優良建設工事知事表彰受賞者一覧表（令和6年度）《農林水産部関係》

東中南予の五十音順

ふりがな 組 織 名	ふりがな 代 表 者 名	工 事 名	工事箇所
かわばたぐみ ㈱河端組	かわばた ともふみ 河端 友史	マタニ復旧治山工事	新居浜市船木
こもだぐみ ㈱菰田組	こもだ のりあき 菰田 典明	豊岡林地荒廃防止工事	四国中央市富郷町豊坂
たわけんせつ ㈲多和建設	たわ ちから 多和 力	上浦農地整備(盛その1)工事	今治市上浦町盛
たんばらけんせつ 丹原建設㈱	あんどう なおやす 安藤 直康	用排水路その7工事	西条市丹原町長野、北田野
にしやまけんせつ 西山建設㈱	にしやま ようぞう 西山 陽三	八日市海岸護岸耐震(その2)工事	四国中央市土居町津根
やのまさけんせつこうぎょう ㈱矢野正建設工業	やの けいぞう 矢野 恵三	天神谷川林地荒廃防止工事	西条市洲之内
あおいけんせつ ㈱青井建設	あおい もとき 青井 宗基	北野田区画整理(その3)工事	東温市北野田
きくちけんせつこうぎょう 菊池建設工業㈱	きくち しげき 菊池 臣起	大城池(その4)工事	松山市堀江町
しんかいはつ ㈱新開発	しんかい えいじろう 新開 栄二郎	浅海原農地整備(その4)工事	松山市浅海原
いとうけんせつ ㈲伊藤建設	いとう せいいち 伊藤 生一	園地整備(白浦その2)工事	宇和島市吉田町白浦
おおつかぐみ ㈱大塚組	おおつか ひろゆき 大塚 博之	治山激甚災害対策特別緊急工事	西予市野村町野村
かみおかさんぎょう ㈲上岡産業	かみおか ともはる 上岡 智治	復旧治山工事	南宇和郡愛南町小山
くぼけんせつ ㈱久保建設	くぼ いさむ 久保 勇	海岸護岸(その2)工事	南宇和郡愛南町御荘菊川
だいとうけんせつ 大東建設㈱	やくしじ のぶひこ 薬師寺 信彦	区画整理(その4)工事	西予市宇和町伊延
やましたけんせつ ㈱山下建設	やました ゆういち 山下 裕一	林道開設工事	西予市野村町長谷

令和6年度 愛媛県優良建設工事知事表彰 【受賞工事一覧】

(農林水産部)

	<p>業者名 : (株)河端組 工事名 : マタニ復旧治山工事 工事箇所 : 新居浜市船木 マタニ地区</p>
<p>事業概要 本工事は、新居浜市「市民の森」に隣接する溪流で、平成16年の台風21号により山腹崩壊が発生した箇所の復旧工事で、既設の谷止工及び床固工から真谷川との合流地点までコンクリート製の流路を施工するものであるが、一帯は市民の憩いの場であることから、木製化粧型枠等県産木製品を多用し、景観の保持に配慮している。現地は粘性土で施工に困難を極めたが、卓越した技術と適切な施工管理により出来形、外観ともに優れた工事を [規模:流路工 L=54.8m]</p>	
	<p>業者名 : (株)菰田組 工事名 : 豊岡林地荒廃防止工事 工事箇所 : 四国中央市富郷町豊坂 豊岡地区</p>
<p>事業概要 本工事は、平成30年7月の西日本豪雨により、山腹及び溪岸が崩壊、浸食され不安定土石が多量に堆積した箇所の復旧工事で、現地は近隣まで既設林道があるものの施行には工事資機材の搬入のための作業道開設が必要となるなど、施工条件が悪いにもかかわらず、高度な技術力と蓄積された豊富な経験を生かして、出来形・外観ともにすぐれた出来映えとなっており、他の建設業者の模範となるものである。 [規模:谷止工 V=570.6m³]</p>	
	<p>業者名 : (有)多和建设 工事名 : 上浦農地整備(盛その1)工事 工事箇所 : 今治市上浦町盛 上浦地区</p>
<p>事業概要 本工事は、平成30年7月の西日本豪雨により被災した園地とあわせて周辺農地を取り込み、一体的に整備を行う再編整備工事で、現場は被災農地で多くのごみやがれき等が掘削断面内に混在し、分別に多大な労力を要するとともに、降雨等により浸食を受けるなど農地造成が非常に厳しい条件であったが、厳格な工程管理・施工管理、地元関係者との綿密な調整により、出来型、外観とも優れた工事を完成させた。 [規模:農地整備工 盛工区 A=0.98ha]</p>	
	<p>業者名 : 丹原建設(株) 工事名 : 用排水路その7工事 工事箇所 : 西条市丹原町長野、北田野 道前釜之口上地区</p>
<p>事業概要 本工事は、老朽化した農業用水路を全面改修する工事である。当地は工事期間中の断水が困難で仮設による通水を確認しながらの施工のうえ、隣接する柑橘園地の収穫時期と重なるなどの施工条件であったが、地元関係者との調整に努め適切な工程計画と現場管理により安全・円滑に工事を完成させた。また、本施設は難易度の高い曲線形状であったが、豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄である。 [規模:水路工 B3,000×H1000 L=144.1m、管理用道路W=3.0m L=146m]</p>	

令和6年度 愛媛県優良建設工事知事表彰 【受賞工事一覧】

(農林水産部)

 <p>現場打擁壁工 L=154m</p>	<p>業者名 : 西山建設(株) 工事名 : 八日市海岸護岸耐震(その2)工事 工事箇所 : 四国中央市土居町津根 八日市地区</p> <p>事業概要 本工事は、地震による液状化により、堤防が沈下した後の波高に対する不足高を堤防嵩上げするためのコンクリート護岸工事である。 豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄である。</p> <p>[規模:現場打擁壁工 L=154m]</p>
	<p>業者名 : (株)矢野正建設工業 工事名 : 天神谷川林地荒廃防止工事 工事箇所 : 天神谷川地区</p> <p>事業概要 本工事は、令和3年豪雨等により山腹及び溪岸が崩壊、浸食され不安定土石が多量に堆積した箇所の復旧工事である。狭隘な地形で施工条件が悪かったにもかかわらず、高度な技術力と蓄積された経験を生かして、出来形・外観ともすぐれた出来映えとなっており、他の建設業者の模範となるものである。</p> <p>[谷止工 V=97.4m³、流路工 一式 L=70.0m]</p>
	<p>業者名 : (株)青井建設 工事名 : 北野田区画整理(その3)工事 工事箇所 : 東温市北野田 南吉井地区</p> <p>事業概要 本工事は、住宅や市道に囲まれ、近隣の小学校の通学路に指定されているなど、周辺への配慮を特に必要とする現場であったが、現場管理の徹底や安全対策により、苦情や事故を発生させることなく、無事に工事を完成させた。また、工事中には地区外の水田の営農に支障が生じないように、用排水の確保を計画的に行う必要があったが、適切な工程管理と施工管理により、周辺の営農に影響を及ぼすことなく工事を完成させた。</p> <p>[規模:整地工 A=1.0ha、道路工 L=141m、用水路工L=158m 他]</p>
	<p>業者名 : 菊池建設工業(株) 工事名 : 大城池(その4)工事 工事箇所 : 松山市堀江町 大城地区</p> <p>事業概要 本工事は、住宅地、踏切、高速道路下の狭窄なボックスカルバートを通らなくてはならない場所であることから、他機関との事前協議を行い、安全な施工に努めた。また、令和5年梅雨前線豪雨時には、堤体内に集まる水を速やかに排水するなど、適切な現場管理に努め、本工事を完成させるとともに、各種管理資料はもとより、出来形、外観、出来映えとも、非常に優れており、他の模範となるとても優秀な工事である。</p> <p>[規模:堤体工(暫定断面) L=113m、ブロックマット工 A=458m² 他]</p>

令和6年度 愛媛県優良建設工事知事表彰 【受賞工事一覧】

(農林水産部)

	<p>業者名 : (株)新開発 工事名 : 浅海原農地整備 (その4) 工事 工事箇所 : 松山市浅海原 浅海原地区</p> <p>事業概要 本工事は、紅まどんな等の柑橘の高収益品目の生産拡大、高収量・高品質化を促進するため、急傾斜等の営農条件が厳しい樹園地を緩傾斜化し労働生産性の向上を図る工事である。地元代表者を通じて耕作者の要望等を聞き取り、綿密な工程管理のもと施工を行うことで、翌年度から植栽を開始できるように工事を完成させた。コンクリート打設においては、品質管理を徹底し供試体試験を基準以上に行い工事を完成させた。 [規模:農地造成工 A=0.3ha、排水路工 L=228m 他]</p>
	<p>業者名 : (有)伊藤建設 工事名 : 園地整備 (白浦その2) 工事 工事箇所 : 宇和島市吉田町白浦 玉津地区</p> <p>事業概要 本工事は、平成30年7月の西日本豪雨で被災した農地を、災害に強く生産性の高い樹園地に再生するための再編復旧工事である。工事箇所は大規模に崩壊した非常に厳しい現場条件であり、施工中は営農車両などへの配慮や、土量も膨大であることから隣接する県道等への土砂流出に十分に配慮するする必要があったが、地元の利を活かした巧みな地元調整や、豊富な経験と卓越した技術力を活かした的確な施工管理に努め工事を完成させた。 [規模:整地工 A=3.2ha、道路工L=409m、排水路工L=746m 他]</p>
	<p>業者名 : (株)大塚組 工事名 : 治山激甚災害対策特別緊急工事 工事箇所 : 西予市野村町野村 深山2地区</p> <p>事業概要 本工事は、平成30年7月豪雨で荒廃した山間流域における溪流の治山工事である。本件工事箇所は、山間奥地で、流量が多い溪流であるなど困難な施工条件であったが、適切な施工管理と安全対策により、事故の発生も無く、無事に工事を完成させた。 [規模:谷止工 コンクリートV=1,347.4m³、L=53.0m、H=9.0m]</p>
 <p style="text-align: right;">谷止工</p> <p>山腹工</p>	<p>業者名 : (有)上岡産業 工事名 : 復旧治山工事 工事箇所 : 南宇和郡愛南町小山 小山地区</p> <p>事業概要 本工事は、令和2年梅雨前線豪雨災害による山腹崩壊及び荒廃溪流の復旧工事である。 工事箇所は、急峻狭隘で、山腹崩壊による不安定土砂や危険木が堆積するなどの施工条件にもかかわらず、適切な施工管理と安全管理により、円滑に工事を完成した。 また、構造物は、豊富な経験と卓越した技術力を生かし、出来形・外観とも優れた出来栄である。 [規模:谷止工(コンクリート) V=438.8m³、山腹工 一式]</p>

令和6年度 愛媛県優良建設工事知事表彰 【受賞工事一覧】

(農林水産部)

	<p>業者名 : (株)久保建設 工事名 : 海岸護岸(その2)工事 工事箇所 : 南宇和郡愛南町御荘菊川 南予地区</p> <p>事業概要 本工事は、農林海岸の保全施設を改修する工事で、潮位の変動があるため、コンクリート打設において施工時間が制限される等厳しい現場条件であった。ウナギの稚魚捕獲期間と重複し漁業者への配慮や、汚濁防止等に細心の注意を払う必要があったが、漁協及び地元との調整を巧みに行い、トラブル・苦情無く工期内に工事を行い、出来形・外観とも優れた出来栄えとなった。</p> <p>[規模:護岸工護岸工 L=44m]</p>
	<p>業者名 : 大東建設(株) 工事名 : 区画整理(その4)工事 工事箇所 : 西予市宇和町伊延 伊延西地区</p> <p>事業概要 本工事は、不整形で小区画な農地と併せて未整備の道路、用排水路等の整備を行うもので、基盤切土や掘削後に湧水が確認され対策が必要となる効率の悪い施工状況であったほか、基盤盛土で客土搬入に際し関係機関ときめ細やかな工程管理にも取り組み、円滑な工事の進捗に務めた。また、隣接市道の横断水路や市道が工事区域内となっていたが、地元関係者への丁寧な説明と連携を密に取ることで大きなトラブルもなく工事を完成させた。</p> <p>[規模:整地工一式、用水路工 L=216m、排水路工 L=6m 他]</p>
	<p>業者名 : (株)山下建設 工事名 : 林道開設工事 工事箇所 : 西予市野村町長谷 田之筋溪筋線第2工区</p> <p>事業概要 本工事は、森林整備の推進に資するため実施している林道開設工事である。 施工箇所は、農地に隣接していたため、農繁期を避ける等の地元調整を行い、トラブルがなかったことは他の工事の見本となるものである。 更に、縦断勾配が急かつ連続カーブ区間に補強土壁工の施工があり、きめ細かな施工管理と丁寧な盛土の転圧等により出来型・外観とも優れた出来栄えである。</p> <p>[規模:幅員W=4.0m、施工延長 L=293.5m、補強土壁工 A=275.1m² 他]</p>