



## 真空凍結乾燥機

水分を含んだ試料を、凍結させた状態で乾燥(フリーズドライ)させる機器です。熱に弱い成分や、香り成分の損失を抑えて乾燥させることが可能です。

000



### 仕様

メーカー名：久保田商事(株)

形式：ALPHA1-2

除湿容量：2L

トラップ冷却温度：-55℃