赤潮診断カード

調査年月日	**令和6年4月6日**			9:30~10:30　着色域あり				
調査者	県漁協北灘支所							
出現状況	発生年月日	場所		発生範囲				
		岩松湾		下記のとおり				
被害状況	-							
種類／地点番号		①	③湾内	③沖	⑨			
採水層		0.5m	0.3m	0.2m	0.2m			
5m水温（°C）								
ヘテロシグマ・アカシオ		**14,000**	**20,000**	**6,000**	**7,000**			
単位 cells/mL								

指導状況	**岩松湾央から湾奥部にかけて、ヘテロシグマ・アカシオによる着色が見られています。 海色の変化に注目し、魚介類の管理にご注意ください。 【危険濃度】 ヘテロシグマ・アカシオ（赤潮原因種）　50,000cells/mL**