赤潮診断カード

調査年月日	令和6年8月19日		9:30～　着色域あり			
調査者	うわうみ支所蒋渕事業所・水産研究センター					
出現状況	発生年月日	場所				
		蒋渕		下記のとおり		
被害状況	－	プランクトン検査のため持込み				
種類／地点番号 採水層		①		②		③
		出荷場				白浦
		1.0m				3.0m
珪藻類		0				0
カレニア・ミキモトイ		0				0
メソディニウム・ルブラム		2,720				265
その他鞭毛藻類等		365				85
種類／地点番号 採水層		⑤		⑥		
		うるし		新漁場		
		8.0m		8.0m		
珪藻類		10		5		
カレニア・ミキモトイ		0		0		
メソディニウム・ルブラム		53		13		
その他鞭毛藻類等		20		25		
種類／地点番号 採水層						
珪藻類						
カレニア・ミキモトイ						
メソディニウム・ルブラム						
その他鞭毛藻類等						
単位はcells/mL						
指導状況	一部海域でメソディニウム・ルブラムによる着色が確認されています。 また、カレニア・ミキモトイは確認されませんでした。					



着色域