赤潮診断カード

調査年月日	令和6年9月9日		15:10～　着色域あり			
調査者	うわうみ支所蒋渕事業所・水産研究センター					
出現状況	発生年月日	場所				
		蒋渕		下記のとおり		
被害状況	－	プランクトン検査のため持込み				
種類／地点番号 採水層		①		②		③
		出荷場				白浦
		0.0m				
珪藻類		50				
カレニア・ミキモトイ		0				
メソディニウム・ルブラム		2,980				
その他鞭毛藻類等		290				
種類／地点番号 採水層		⑤		⑥		Ⓑ
		うるし		新漁場		
		0.0m		0.0m		0.0m
珪藻類		115		200		155
カレニア・ミキモトイ		0		0		0
メソディニウム・ルブラム		2,220		15,800		2,400
その他鞭毛藻類等		225		175		150
種類／地点番号 採水層						
珪藻類						
カレニア・ミキモトイ						
メソディニウム・ルブラム						
その他鞭毛藻類等						
単位はcells/mL						
指導状況	無害種のメソディニウム・ルブラムによる着色が確認されています。 また、カレニア・ミキモトイは確認されませんでした。					



着色域