赤潮診断カード

調査年月日	令和7年7月11日	9:30～	着色域なし
調査者	県漁協吉田支所/水産研究センター		

出現状況	発生年月日	場所	発生範囲
		吉田湾	下記のとおり
被害状況	-	採水調査結果(cells/mL)	

種類 ／ 地点番号	①	②	③	④	⑤	⑥
	浅川	知永	立目	竜王鼻	馬ノ鼻沖	野島表
採水層	4.0m	4.5m	4.5m	4.0m	4.5m	
珪藻類	1,600	1,580	2,160	1,560	2,400	
カレニア・ミキモトイ	2,030	800	1,090	400	70	

種類 ／ 地点番号	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
	大良	箱崎	楠ヶ浦	奥南出張所沖	南君	筋
採水層						
珪藻類						
カレニア・ミキモトイ						

種類 ／ 地点番号	⑬	⑭	⑮	⑯	A	A
	法華津	深浦	白浦	漁協前	立目出荷場	立目湾奥
採水層					4.5m	
珪藻類					1,480	
カレニア・ミキモトイ					580	

指導状況	危険濃度を上回るカレニア・ミキモトイが確認されました。今後曇天が続き、細胞数が増加する可能性があります。**海色の変化に注意するとともに、魚介類の管理には細心の注意を払うようお願いします。** 【危険濃度】 カレニア・ミキモトイ（赤潮原因種） 1,000cells/mL

○ 着色域