赤潮診断カード

採水年月日	**令和7年8月12日**	8:00～10:00　着色なし
調査者	宇和島支所	

出現状況	発生年月日	場所	発生範囲
		宇和島湾	下記のとおり
被害状況	-		

種類　／　地点番号	①	②	③	④	⑤	⑥
	第二出荷場	本九島	小高島	小池漁場	小池湾奥	沖出漁場
採水層	0.5m	1.0m	0.0m	0.0m	1.0m	0.0m
カレニア・ミキモトイ	0	0	5	1	0	1

種類　／　地点番号	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
	只波	荒網代	赤松	和田	白浜	大福浦
採水層	0.5m	1.0m	0.5m	2.0m	0.5m	1.5m
カレニア・ミキモトイ	0	0	0	0	0	0

種類　／　地点番号	⑮	A				
	戎山	避難筏				
採水層	1.5m	0.0m				
カレニア・ミキモトイ	0	2				

指導状況	**最大5cells/mlのカレニア・ミキモトイが確認されました。海色の変化や今後の動向にご注意ください。** **【危険濃度】** **カレニア・ミキモトイ（赤潮原因種）　1,000cells/mL**



○　着色域