# 赤潮診断カード

| | | |
|---|---|---|
| 調査年月日 | 令和8年6月10日 | 10:00～ |
| 調査者 | 八幡浜支局水産課 | |

| 出現状況 | 発生年月日 | 場所 | 発生範囲 |
|---|---|---|---|
| | 6月10日 | 八幡浜漁協管内 | |

| 被害状況 | － | プランクトン検査のため持込み |
|---|---|---|

| 種類／地点 | ① | | | ② | | | ③ | | | ⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水 | 製氷前 | | | 蔵貫 | | | 長早 | | | 川上 |
| 層 | 0m | 3m | 5m | 0m | 3m | 5m | 0m | 3m | 5m | 0m |
| カレニア・ミキモトイ | 55 | 210 | 115 | 40 | 650 | 570 | | 90 | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 種類／地点 | ⑥ | ⑦ | | ⑧ | | ⑨ | | ⑩ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水 | 川上 | 合田 | | 出荷場 | | 向灘 | | 伊方 | | |
| 層 | 3m | 0m | 3m | 0m | 3m | 0m | 3m | 0m | 3m | 5m |
| カレニア・ミキモトイ | | | | | | | | 0 | 2 | 30 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 単位はcells/mL | | | | | | | | | | |

| 指導状況 | 三瓶地区で有害種であるカレニア・ミキモトイが最大650cells/mL（危険濃度1,000cells/mL）確認されました。海色や養殖魚の飼育管理には十分注意願います。 |
|---|---|

着色域

○