

# PRESS RELEASE

令和6年3月1日  
建築住宅課営繕室  
総務管理課

## 愛媛県庁敷地内で検出された六価クロムへの 対応について（第2報）

県庁第二別館新築工事現場内で、土壌環境基準値を超える六価クロムが検出されたことから（2月7日公表）、周辺の井戸（22地点）で水質検査を実施したところ、すべての井戸で水質環境基準値以下であることを確認しましたのでお知らせします。

### 1.検査結果

項目	検査 検体数	検査結果(mg/L)		水質環境基準 (mg/L)
		基準超過検体数	測定値	
六価クロム	22	0	全て0.002未満 ※基準値以下	0.02以下

※採水日 R6.2.9～2.22

※県庁内の散水用井戸の水質調査の結果は0.002mg/L未満

### 2.対応状況

水質検査を実施した井戸の所有者に対して、検査結果をお知らせ済です。

#### 問合せ先

（調査結果、工事について）

建築住宅課営繕室 089-912-2763

（事業内容、敷地等について）

総務管理課 089-968-2161