


# 1 呼出装置修繕(ナースコール)



愛媛県障がい者更生センター

( 2 階 )




愛媛県障がい者更生センター呼出装置他更新工事

### 3 火災通報装置修繕

愛媛県障がい者更生センター

( 1 階 )




愛媛県障がい者更生センター呼出装置他更新工事

# 4 監視カメラ修繕



愛媛県障がい者更生センター

( 2 階 )



愛媛県障がい者更生センター呼出装置他更新工事