

4. 松山市

松山市管内の立入困難海岸での漂着ごみ堆積地点は、図4に示すとおりである。また、各地点の評価ランクは、表3に示すとおりである。松山市管内の立入困難海岸で確認できた漂着ごみ堆積地点は、94ヶ所であった。

94カ所の評価ランクはランク0～ランク600の結果であった。94ヶ所の評価ランクを合計すると5,547となり、5.5mの和船554,7隻分（軽トラック554,7台分）にあたる。



令和4年度

立入困難地域における漂着ごみ現状把握調査業務

松山市

図4






表3(1) 各地点評価ランク

番号	ランク評価	備考	番号	ランク評価	備考
1	40	由利島	11	10	人家の北側
2	50		12	30	ゴミ多い
3	40	立入禁止	13	30	
4	100		14	30	二神島
5	130		15	77	津和地島
6	100	由利島	16	10	
7	80	二神島	17	285	津和地島
8	10		18	0	
9	50		19	600	津和地島
10	10		20	250	津和地島

番号	ランク評価	備考	番号	ランク評価	備考
21	100	流児島	31	50	中島
22	15	大館場島	32	20	
23	15	小館場島	33	60	
24	20	怒和島の西	34	0	
25	30	怒和島	35	60	
26	40		36	100	
27	60	怒和島	37	600	中島
28	20	怒和島の東	38	40	
29	30	中島	39	120	
30	70	中島	40	100	中島

番号	ランク評価	備考	番号	ランク評価	備考
41	40	中島	51	20	睦月島
42	30	中島	52	30	
43	20	高島	53	10	
44	10		54	80	
45	30	高島	55	20	
46	20	睦月島	56	10	
47	50		57	20	
48	30		58	0	睦月島
49	0		59	30	野忽那島
50	10	睦月島	60	20	野忽那島

表3 (2) 松山市各地点評価ランク

番号	ランク評価	備考	番号	ランク評価	備考
6 1	3 0	野忽那島	7 1	1 5 0	興居島
6 2	2 0		7 2	7 0	
6 3	0		7 3	3 0	
6 4	2 0		7 4	2 0	
6 5	0		7 5	1 0	
6 6	0	野忽那島	7 6	1 0	
6 7	7 0	興居島	7 7	2 0	
6 8	1 2 0		7 8	2 0	
6 9	6 0		7 9	1 0 0	
7 0	2 0		8 0	1 2 0	興居島

番号	ランク評価	備考	番号	ランク評価	備考
8 1	4 0		9 1	5	安居島
8 2	1 2 0	興居島	9 2	1 0	
8 3	0	北条	9 3	1 0	
8 4	8 0		9 4	3 0	安居島
8 5	1 0	北条			
8 6	2 0	小安居島			
8 7	1 5 0	安居島			
8 8	1 0				
8 9	1 0				
9 0	2 0 0	安居島			

松山市評価ランク合計【5,547】

漂着ごみの種類は、海岸の周辺状況によって異なっていた。海岸の近くや対面に漁業関係の作業場等があれば漂着ごみも漁業関連のごみが多く、海岸の近くや対面が市街地や河川の場合は漂着ごみも生活ごみが多くなっていた。また、北西の季節風の影響と考えられるが、島々の北側の浜辺やテトラポットの中にはカキ養殖等に使用される発泡スチロールフロートの漂着が目立った。

ただし、海洋ごみが漂着しやすい自然護岸が少なかったため、想定よりも全体的に漂着ごみは少なかった。