


【本県の施設効果事例】家次地区（宇和島市津島町）

- ◆災害発生日；平成24年6月24日（梅雨前線豪雨）
- ◆降雨状況；最大時間雨量9.0mm
最大24時間雨量70mm
- ◆発生箇所；愛媛県宇和島市津島町北灘
- ◆状況；6月24日の梅雨前線豪雨によりがけ崩れが発生したが、平成12年度に急傾斜地崩壊防止施設（擁壁工・落石防護柵工）が整備されており土砂等を捕捉。**人的・物的被害無し。**



がけ崩れ発生前



がけ崩れ発生直後（H24.6）

